



Участък

име на проекта

№ на проекта:

отговорник :

дата :
15.7.2020 г. 09:41:31

№.	шахта отгоре	шахта отдолу	дата	улица	видеоносител	материал	m	инспект.. m
4	рш14	рш15	15.7.2020 г.	Газоочиска		полиетилен	64,65	64,65
5	рш16	рш17	15.7.2020 г.	Нова Газоочиска		полиетилен	30,50	30,50
6	рш18	рш19	15.7.2020 г.	Нова Газоочиска		полиетилен	50,20	50,20

профил: КРЪГЪЛ 400/400 = 145,35 m (145,35 m)

всички участъци = 145,35 m (145,35 m)



обобщение

име на проекта:
15 07 2020

№ на проекта:

отговорник:

дата:
15.7.2020 г. 09:41:31

контакт:

Доклада от инспекцията се намира в приложението на това обобщение

Обща дължина на канализацията	145,35 m
Дължина на инспектираната канализация	145,35 m
Дължина на неинспектираната канализация	0,00 m
Обща дължина на канализацията/ прекъсната/	0,00 m
Дължина на инспектираната канализация/прекъсната/	0,00 m
Дължина на неинспектираната канализация/прекъсната/	0,00 m
Обща дължина на битовите свързки	0,00 m
Дължина на обследваните битови свързки	0,00 m
Дължина на необследваните битови свързки	0,00 m
Брой на участъците	3
Брой на участъците/ прекъснати/	0
Брой на битовите свързки	0
Брой на свързките	18



обобщение

име на проекта: 15 07 2020	№ на проекта:	отговорник:	дата: 15.7.2020 г. 09:41:31	контакт:
--------------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------------	----------

име на участък: 4	място	шахта отгоре: рш14	шахта отдолу: рш15
улица: Газоочиска		дълж.тръба[m]:	
дълж.участък[m]: 64,65 m		материал: полиетилен	

		0,00	BCDXP	Начало на тръба
		0,35	BDCZ	Прекъсната инспекция / отстречната стена е достигната
		9,50	BDB	Общи бележки / пропадане
		9,50	C	Забележка: ***** Комбинирай *****
		9,50	C	Забележка: Инспекцията продължава на другата страница
		9,50	C	Забележка: Недифинирана дължина: 0 m
		9,50	C	Забележка: Инспекцията продължава на другата страница
		9,50	C	Забележка: ***** Комбинирай *****
		9,50	BDCZ	Прекъсната инспекция / целта на инспекцията е реализирана
		46,20	BAAA	Деформация на напречното сечение на тръбата:вертикално, 10%
		64,65	BCDXP	Начало на тръба

намаляване, от 12 до 12 Часа



обобщение

име на проекта: 15 07 2020	№ на проекта:	отговорник:	дата: 15.7.2020 г. 09:41:31	контакт:
--------------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------------	----------

име на участък: 6	място улица: Нова Газоочиска	дълж.участък[m]: 30,50 m	шахта отгоре: рш16	шахта отдолу: рш17	дълж.тръба[m]: полиетилен
-----------------------------	---	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

		0,00	BCDXP	Начало на тръба
		4,35	BABBB	Пукнатини около тръбата, 5mm широк, от 9 до 10 Часа
		5,55	BABBB	Пукнатини около тръбата, 5mm широк, от 7 до 8 Часа
		23,25	BABBB	Пукнатини около тръбата, 10mm широк, от 8 до 9 Часа
		29,50	BABBB	Пукнатини около тръбата, 10mm широк, от 4 до 5 Часа
		30,50	BCEXP	Край на тръба



обобщение

име на проекта:
15 07 2020

№ на проекта:

отговорник:

дата:
15.7.2020 г. 09:41:31

контакт:

име на участък:

7

място

улица:

Нова Газоочиска

дълж.участък[m]:

50,20 m

шахта отгоре:

рш18

шахта отдолу:

рш19

дълж.тръба[m]:

материал:

полиетилен

		0,00	BCDXP	Начало на тръба
		4,25	BABBB	Пукнатини около тръбата, 3mm широк, от 8 до 9 Часа
		5,30	BABBB	Пукнатини около тръбата, 1mm широк, от 8 до 9 Часа
		6,85	BABAB	Повърхностни пукнатини: повърхонстни/паяжовидни/ по обхвата на тръбата %RissbreiteMM%, от 9 до 10 Часа
		13,15	BABBB	Пукнатини около тръбата, 4mm широк, от 2 до 3 Часа
		16,20	BAAA	Деформация на напречното сечение на тръбата:вертикално, 20%
		16,80	BABCB	Множество пукнатини:отворени пукнатини по обхвата на тръбата %BreiteMM% #clock
		16,85	BABCC	Множество пукнатини:струпани,отворени пукнатини %BreiteMM% #clock
		17,45	BABCB	Множество пукнатини:отворени пукнатини по обхвата на тръбата %BreiteMM% #clock
		19,35	BBFA	Инфилтрация:изпотпяване, от 9 Час
		43,15	BAAA	Деформация на напречното сечение на тръбата:вертикално, 10%
		45,00	BABBB	Пукнатини около тръбата, 1mm широк, от 7 до 8 Часа намаляване, от 9 до 3 Часа
		46,85	BABBB	Пукнатини около тръбата, 3mm широк, от 3 до 4 Часа
		50,20	BCEXP	Край на тръба

намаляване, от 3 до 9 Часа



информация за проект

име на проекта
15 07 2020

№ на проекта.:

отговорник :

дата :
15.7.2020 г. 09:41:31

Възложител
отговорник
отдел:
пощ.кутия
улица:
град :
телефон:
факс
моб.телефон :
E-Mail:

София

ръководител
отговорник
отдел:
пощ.кутия
улица:
град :
телефон:
факс
моб.телефон :
E-Mail:

ЕУРОЗАК ГРУП

Борово бл.223а

София

02 9581516

02 9580565

eurozakgroup@abv.bg

Изпълнител
отговорник
отдел:
пощ.кутия
улица:
град :
телефон:
факс
моб.телефон :
E-Mail:

Еурозак Груп
господин Петър Найденов

1680

Sofia

02/9581516

02/9580565

0888812767



протокол от ТВ инспекция

дата : 15.7.2020 г.	поръчка Nr. 505	време : няма валежи	оператор : Найденев	име на участък: 4	доклад №: 4
вид водопровод: участък	автомобил : C5193XT	камера : Оптимес Лифт	зададени стойности[m] :	почистено : не	поръчка N 505

място: улица: Газоочиска положение : лента за движение/вероятно натоварено автомобилно движение	щранг видео-медия : DVD снимка : снимка 15.7.2020 г._0	шахта отгоре : рш14 шахта отдолу : рш15 дълж.участък[m]: 64,65 m дълж.тръба[m] :
основание контролно обследване вид канал : Промислена канализация стратегическо значение: вид поръчка:	местонахождение профил : кръгъл 400/400 mm материал : полиетилен вътр.защита : липсва	


забележка :

1:510 позиция

код

наблюдение


НИВО



9,5 m // 00:01:59



9,5 m // 00:06:23



46,2 m // 00:02:08


намаляване, от 12 до 12 Часа

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 4	доклад№.: 4
---------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------




Снимка: 4_2А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:01:59
9,5m, Общи бележки / пропадаме



Снимка: 5_2А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:06:23
9,5m, Прекъсната инспекция / целта на инспекцията е реализирана

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 4	доклад№.: 4
---------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------



Снимка: 5_1А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:02:08
46,2m, Деформация на напречното сечение на тръбата:вертикално, 10%

намаляване, от 12 до 12 Часа

протокол от ТВ инспекция

дата : 15.7.2020 г.	поръчка Nr. 505	време : няма валежи	оператор : Найденев	име на участък: 6	доклад №: 5
вид водопровод: участък	автомобил : C5193XT	камера : Оптимес Лифт	зададени стойности[m] :	почистено : не	поръчка N 505

място: улица: Нова Газоочиска положение : лента за движение/вероятно натоварено автомобилно движение	щранг видео-медиа : DVD снимка : снимка 15.7.2020 г._0	шахта отгоре : рш16 шахта отдолу : рш17 дълж.участък[m]: 30,50 m дълж.тръба[m] :
основание вид канал : контролно обследване стратегическо значение: вид поръчка:	местонахождение профил : кръгъл 400/400 mm материал : полиетилен вътр.защита : липсва	


забележка :

1:255 позиция


код

наблюдение

НИВО



4,35 m // 00:01:10



5,55 m // 00:01:37




23,25 m // 00:04:39




29,50 m // 00:05:25

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 6	доклад№.: 5
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------




Снимка: 6_1A, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:01:10
4,35m, Пукнатини около тръбата, 5mm широк, от 9 до 10 Часа



Снимка: 6_2A, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:01:37
5,55m, Пукнатини около тръбата, 5mm широк, от 7 до 8 Часа

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 6	доклад№.: 5
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------



Снимка: 6_3А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:04:39
23,25m, Пукнатини около тръбата, 10mm широк, от 8 до 9 Часа



Снимка: 6_4А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:05:25
29,5m, Пукнатини около тръбата, 10mm широк, от 4 до 5 Часа

участък: 5


инспекция: **охладителна**

място:

улица: **Нова Газоочиска**

дата: **15.7.2020 г.**

виза:



форма на тръба: **кръгъл** височина на тръба: **400,00** ширина на тръба: **400,00**



протокол от ТВ инспекция

дата : 15.7.2020 г.	поръчка Nr. 505	време : няма валежи	оператор :	име на участък: 7	доклад №: 6
вид водопровод: участък	автомобил : C5193XT	камера : Оптимес Лифт	зададени стойности[m] :	почистено : не	поръчка N 505

място: улица: положение :	Нова Газоочиска лента за движение/вероятно натоварено автомобилно движение	щранг видео-медия : снимка : снимка	DVD 15.7.2020 г._0	шахта отгоре : шахта отдолу : дълж.участък[m]: дълж.тръба[m] :	рш18 рш19 50,20 m
основание вид канал : стратегическо значение: вид поръчка:	контролно обследване Промислена канализация	местонахождение :	профил : материал : вътр.защита :	кръгъл 400/400 mm полиетилен липсва	


забележка :

1:405 позиция

код

наблюдение


НИВО



4,25 m // 00:01:10



5,3 m // 00:02:01



6,85 m // 00:02:51



13,15 m // 00:04:19



16,2 m // 00:05:53

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------



Снимка: 7_2А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:01:10
4,25m, Пукнатини около тръбата, 3mm широк, от 8 до 9 Часа




Снимка: 7_3А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:02:01
5,3m, Пукнатини около тръбата, 1mm широк, от 8 до 9 Часа

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------




Снимка: 7_4А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:02:51
6,85m, Повърхностни пукнатини: повърхонстни/паяжовидни/ по обхвата на тръбата
%RissbreiteMM%, от 9 до 10 Часа



Снимка: 7_5А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:04:19
13,15m, Пукнатини около тръбата, 4mm широк, от 2 до 3 Часа

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------



Снимка: 7_6А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:05:53
16,2m, Деформация на напречното сечение на тръбата:вертикално, 20%




Снимка: 7_8А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:07:15
16,85m, Множество пукнатини:струпани,отворени пукнатини %BreiteMM%
#clock

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------




Снимка: 7_9А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:08:07
17,45m, Множество пукнатини:отворени пукнатини по обхвата на тръбата %BreiteMM%
#clock




Снимка: 7_9В, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:08:07
17,45m, Множество пукнатини:отворени пукнатини по обхвата на тръбата %BreiteMM%
#clock

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------



Снимка: 7_10А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:09:01
19,35m, Инфилтрация:изпотпяване, от 9 Час



Снимка: 7_12А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:11:51
45m, Пукнатини около тръбата, 1mm широк, от 7 до 8 Часа

СНИМКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯ

място :	улица : Нова Газоочиска	дата : 15.7.2020 г.	име на участък: 7	доклад№.: 6
---------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------



Снимка: 7_13А, Носител данни №: 15.7.2020 г._0, 00:12:26
46,85m, Пукнатини около тръбата, 3mm широк, от 3 до 4 Часа

участък: 6


инспекция: **охладителна**

дата: **15.7.2020 г.**

виза: **Найденев**

място:

улица: **Нова Газоочиска**



форма на тръба: **кръгъл** височина на тръба: **400,00** ширина на тръба: **400,00**